

বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনসিটিউটের নিম্ন বর্ণিত কাজগুলি ২০১৯-২০ অর্থ বছরের আওতায় বাস্তবায়নের নিম্নিতে  
কর্মপরিকল্পনার তালিকা-

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	মন্তব্য
১.	অত্র প্রতিষ্ঠানের আবাসিক সি-৪ ভবনের বাহির পার্শ্বে মেরামত	
২.	অত্র প্রতিষ্ঠানের আবাসিক সি-৬ ভবনের বাহির পার্শ্বে মেরামত	
৩.	অত্র প্রতিষ্ঠানের আবাসিক সি-৭ ভবনের বাহির পার্শ্বে মেরামত	
৪.	অত্র প্রতিষ্ঠানের আবাসিক সি-৫ ভবনের বাহির পার্শ্বে মেরামত	
৫.	অত্র প্রতিষ্ঠানের আবাসিক ই-৭/২ বাসার অভ্যন্তরে মেরামত	
৬.	অত্র প্রতিষ্ঠানের আবাসিক ই-৭/১ ও ই-৭/২ বাসার স্যানিটারী লাইন মেরামত	
৭.	অত্র প্রতিষ্ঠানের আবাসিক ই-৭/১ বাসার অভ্যন্তরে মেরামত	
৮.	অত্র প্রতিষ্ঠানের আবাসিক ই-৮ ভবনের ছাদ মেরামত	
৯.	অত্র প্রতিষ্ঠানের আবাসিক ই-৮/১ বাসার অভ্যন্তরে মেরামত	
১০.	অত্র প্রতিষ্ঠানের আবাসিক ই-৮/২ বাসার অভ্যন্তরে মেরামত	
১১.	অত্র প্রতিষ্ঠানের আবাসিক ই-৬/১ বাসার অভ্যন্তরে মেরামত	
১২.	অত্র প্রতিষ্ঠানের আবাসিক ই-৬/২ বাসার অভ্যন্তরে মেরামত	
১৩.	অত্র প্রতিষ্ঠানের আবাসিক সি-৫/২ বাসার অভ্যন্তরে মেরামত	
১৪.	অত্র প্রতিষ্ঠানের আবাসিক সি-৫ ভবনের ছাদ মেরামত	
১৫.	অত্র প্রতিষ্ঠানের আবাসিক সি-৭ ভবনের ছাদ মেরামত	
১৬.	অত্র প্রতিষ্ঠানের আবাসিক ই-৭/১ বাসার টয়লেট মেরামত	
১৭.	অত্র প্রতিষ্ঠানের আবাসিক ই-৮/২ বাসার টয়লেট মেরামত	
১৮.	অত্র প্রতিষ্ঠানের আবাসিক ই-৮/১ বাসার টয়লেট মেরামত	
১৯.	অত্র প্রতিষ্ঠানের আবাসিক ই-৬/২ বাসার টয়লেট মেরামত	
২০.	অত্র প্রতিষ্ঠানের আবাসিক ই-৫/২ বাসার টয়লেট মেরামত	
২১.	অত্র প্রতিষ্ঠানের আবাসিক ই-১১ ভবনের ছাদ মেরামত	
২২.	অত্র প্রতিষ্ঠানের আবাসিক ই-১১ ভবনের পানি, বিদ্যুৎ ও স্যানিটারী লাইন মেরামত	
২৩.	অত্র প্রতিষ্ঠানের আবাসিক ই-১১ ভবনের রং কাজ	
২৪.	অত্র প্রতিষ্ঠানের আবাসিক ই-১১ ভবনের টাইলস ও অন্যান্য মেরামত	
২৫.	অত্র প্রতিষ্ঠানের আবাসিক ই-১১ ভবনের জানালা মেরামত	
২৬.	অত্র প্রতিষ্ঠানের আবাসিক ই-১১ ভবনের টায়লেট মেরামত	
২৭.	অত্র প্রতিষ্ঠানের আবাসিক ই-৪/১ বাসার বিদ্যুৎ ও পানির লাইন মেরামত	
২৮.	অত্র প্রতিষ্ঠানের আবাসিক ই-৪/২ বাসার বিদ্যুৎ ও পানির লাইন মেরামত	
২৯.	অত্র প্রতিষ্ঠানের আবাসিক ই-৫/২ বাসার বিদ্যুৎ ও পানির লাইন মেরামত	
৩০.	অত্র প্রতিষ্ঠানের আবাসিক ই-৬/১ বাসার বিদ্যুৎ ও পানির লাইন মেরামত	
৩১.	অত্র প্রতিষ্ঠানের আবাসিক ই-৬/২ বাসার বিদ্যুৎ ও পানির লাইন মেরামত	
৩২.	অত্র প্রতিষ্ঠানের আবাসিক ই-৭/১ বাসার বিদ্যুৎ ও পানির লাইন মেরামত	
৩৩.	অত্র প্রতিষ্ঠানের আবাসিক ই-৭/২ বাসার বিদ্যুৎ ও পানির লাইন মেরামত	
৩৪.	অত্র প্রতিষ্ঠানের আবাসিক সি-৫ ভবনের ড্রেন এপ্রোন মেরামত	
৩৫.	অত্র প্রতিষ্ঠানের আবাসিক সি-৪ ভবনের ড্রেন এপ্রোন মেরামত	
৩৬.	অত্র প্রতিষ্ঠানের আবাসিক সি-৬ ভবনের ড্রেন এপ্রোন মেরামত	
৩৭.	অত্র প্রতিষ্ঠানের আবাসিক সি-৭ ভবনের ড্রেন এপ্রোন মেরামত	
৩৮.	বন অর্থনৈতি বিভাগের অফিস মেরামত	
৩৯.	অত্র প্রতিষ্ঠানের আবাসিক ই-১/৩ (পুরাতন) টয়লেট মেরামত	
৪০.	স্যানিটারী লাইনের ম্যানহোল কভার স্থাপন	
৪১.	ম্যানেজরেট ভবনের ২য় তলায় পূর্বপার্শ্বে টয়লেট মেরামত	
৪২.	ম্যানেজরেট ভবনের ৩য় তলায় পূর্বপার্শ্বে টয়লেট মেরামত	

১৩/৮/২০২০

১০/৭/২০২০

১০/৭/২০২০

নির্বাচী কর্মকর্তা  
বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনসিটিউট

বিভাগীয় কর্মকর্তা (প্রধান)  
বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনসিটিউট  
চৌধুরী।

পরিচালক  
বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনসিটিউট  
চৌধুরী।

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	মন্তব্য
৪৩.	ম্যানেজমেন্ট ভবনের ২য় তলায় পশ্চিম পার্শ্বে টেয়ারেট মেরামত	
৪৪.	ম্যানেজমেন্ট ভবনের ৩য় তলায় পশ্চিম পার্শ্বে টেয়ারেট মেরামত	
৪৫.	কর্মচারী আবাসিক ভবনের জানালার গ্লাস লাগানো	
৪৬.	প্রশাসন ভবনের অভ্যর্থনা কক্ষ মেরামত	
৪৭.	অত্র প্রতিষ্ঠানের আবাসিক সি-১ (পুরাতন) ভবনের সিডির গ্রীল মেরামত	
৪৮.	অত্র প্রতিষ্ঠানের আবাসিক সি-৪ (পুরাতন) ভবনের সিডির গ্রীল মেরামত	
৪৯.	অত্র প্রতিষ্ঠানের আবাসিক ইইচ ভবনের স্যানিটারী লাইন মেরামত	
৫০.	প্রধান রাস্তার নাম ফলক তৈরী	
৫১.	উন্নত পূর্ব সীমানায় কঠোভাবে মেরামত	
৫২.	পশ্চিম পাহাড় এলাকায় বাউডারী ওয়াল মেরামত	
৫৩.	আবাসিক ভবন (পুরাতন) জি-৪/৮, জি-৪/৮, জি-২/৬, ইইচ-৩/৮, ই-১/২ এর দরজা, জানালা মেরামত	
৫৪.	আবাসিক জি-১ ভবনের স্যানিটারী লাইন মেরামত	
৫৫.	বীজ বাগান বিভাগ ও গৌণ বনজ সম্পদ বিভাগ নার্সারীর পূর্ব পার্শ্বে রাস্তা মেরামত	
৫৬.	অত্র প্রতিষ্ঠানের আবাসিক ডি-২/৫ বাসার অভ্যন্তরে মেরামত	
৫৭.	অত্র প্রতিষ্ঠানের আবাসিক ডি-২/১ বাসার অভ্যন্তরে মেরামত	
৫৮.	অত্র প্রতিষ্ঠানের আবাসিক ই-১/২ (পুরাতন) বাসার অভ্যন্তরে মেরামত	
৫৯.	অত্র প্রতিষ্ঠানের আবাসিক জি-৪/৮ (পুরাতন) বাসার অভ্যন্তরে মেরামত	
৬০.	অত্র প্রতিষ্ঠানের আবাসিক জি-২/৬ (পুরাতন) বাসার অভ্যন্তরে মেরামত	
৬১.	অত্র প্রতিষ্ঠানের আবাসিক জি-২/৯ (পুরাতন) বাসার অভ্যন্তরে মেরামত	
৬২.	মন্ত ও কাগজ বিভাগের ল্যাব মেরামত	
৬৩.	আবাসিক ভবন এফ-১ (পুরাতন) এর অভ্যন্তরের ফ্লোর ও ওয়াল টাইলসের কাজ	
৬৪.	আবাসিক ভবন এফ-১ (পুরাতন) এর ডিস্টেক্সার, প্লাস্টিক পেইন্ট, এনামেল পেইন্ট, বাহিরে ওয়েদার কোড ও পানির ট্যাংকের প্লাটফর্ম তৈরীর কাজ	
৬৫.	আবাসিক ভবন এফ-১ (পুরাতন) এর স্যানিটারী কাজ	
৬৬.	আবাসিক ভবন এফ-১ (পুরাতন) এর জানালার গ্রীল এসএস গেইট, থাইফ্রেম, থাইগ্লাস, থাইনেট এর কাজ	
৬৭. *	অত্র প্রতিষ্ঠানের আবাসিক ভবন ওয়ার্কাস কোয়ার্টার-১/১ বাসার অভ্যন্তর মেরামত	
৬৮.	অত্র প্রতিষ্ঠানের আবাসিক ভবন জি-৬/২ (পুরাতন) এর ছাদ মেরামত	
৬৯.	অত্র প্রতিষ্ঠানের আবাসিক ভবন জি-৬/২ (পুরাতন) এর অভ্যন্তর মেরামত	
৭০.	অত্র প্রতিষ্ঠানের আবাসিক ভবন সি-২/২ (পুরাতন) এর অভ্যন্তর মেরামত	
৭১.	অত্র প্রতিষ্ঠানের আবাসিক ভবন সি-২ (পুরাতন) ভবনের বাহির পার্শ্বে মেরামত	
৭২.	অত্র প্রতিষ্ঠানের আবাসিক ব্যারাক ১ এর ট্যালেট মেরামত	
৭৩.	অত্র প্রতিষ্ঠানের আবাসিক ভবন ডি-৩/২ বাসার অভ্যন্তর মেরামত	
৭৪.	অত্র প্রতিষ্ঠানের আবাসিক ভবন ডি-৩/৬ বাসার অভ্যন্তর মেরামত	
৭৫.	অত্র প্রতিষ্ঠানের আবাসিক ভবন ই-টাইপ ভবনের বাহির পার্শ্বে মেরামত	
৭৬.	অত্র প্রতিষ্ঠানের আবাসিক এফএস-কোয়ার্টার এর বাহির পার্শ্বে মেরামত	
৭৭.	অত্র প্রতিষ্ঠানের আবাসিক ভবন এফ-১ (পুরাতন) ভবনের ড্রেন মেরামত	
৭৮.	অত্র প্রতিষ্ঠানের আবাসিক ভবন এফ-২ (পুরাতন) ভবনের বাহির পার্শ্বে ড্রেন মেরামত ও রং কাজ	
৭৯.	অত্র প্রতিষ্ঠানের আবাসিক ই-৮ ভবনের বাহির পার্শ্বে মেরামত	
৮০.	অত্র প্রতিষ্ঠানের আবাসিক ই-৮ ভবনের ড্রেন এপ্রোন মেরামত	
৮১.	অত্র প্রতিষ্ঠানের আবাসিক এফ-১ (পুরাতন) ভবনের ওয়াল ও এপ্রোন মেরামত	
৮২.	অত্র প্রতিষ্ঠানের আবাসিক এফ-২ (পুরাতন) ভবনের ওয়াল ও এপ্রোন মেরামত	
৮৩.	অত্র প্রতিষ্ঠানের আবাসিক ব্যারাক-৫ বাসার চালা মেরামত	

৩০৭/১২  
৩০৮/১২

নির্বাহী কর্মকর্তা  
বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনসিটিউট

মিডায়া কর্মকর্তা (প্রাচীন)  
বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনসিটিউট  
চট্টগ্রাম।

পরিচালক  
বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনসিটিউট  
চট্টগ্রাম।

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	মন্তব্য
৮৪.	অত্র প্রতিষ্ঠানের আবাসিক এফ-১ (পুরাতন) ভবনের বাহির পার্শ্বে মেরামত	
৮৫.	অত্র প্রতিষ্ঠানের আবাসিক এফ-২ (পুরাতন) ভবনের বাহির পার্শ্বে মেরামত	
৮৬.	অত্র প্রতিষ্ঠানের আবাসিক ই-৯ ভবনের বাহির পার্শ্বে মেরামত	
৮৭.	অত্র প্রতিষ্ঠানের আবাসিক ই-৯/২ বাসার অভ্যন্তরে মেরামত	
৮৮.	অত্র প্রতিষ্ঠানের আবাসিক ই-৯ ভবনের ড্রেন এঙ্গোন মেরামত	
৮৯.	অত্র প্রতিষ্ঠানের আবাসিক ই-১ ভবনের বাহির পার্শ্বে মেরামত	
৯০.	অত্র প্রতিষ্ঠানের আবাসিক ই-১/২ বাসার অভ্যন্তরে মেরামত	
৯১.	ম্যানেজমেন্ট ভবনের বাহির পার্শ্বে মেরামত	
৯২.	ম্যানেজমেন্ট ভবনের ড্রেন এঙ্গোন মেরামত	
৯৩.	ম্যানেজমেন্ট ভবনের স্যানিটেরী লাইন মেরামত	
৯৪.	অফিস এলাকার রাস্তা মেরামত	
৯৫.	কর্মচারী আবাসিক এলাকার রাস্তার মেরামত	
৯৬.	অতিথি ভবনের রাস্তা মেরামত	
৯৭.	অতিথি ভবনের অভ্যন্তরে মেরামত	
৯৮.	অতিথি ভবনের থাইল্যাস ও থাইনেট এর কাজ	
৯৯.	প্রশাসন ভবনের নীচতলায় টয়লেট মেরামত	
১০০.	প্রশাসন ভবনের ২য় তলায় টয়লেট মেরামত	
১০১.	মেরামত প্রকৌশল বিভাগের টয়লেট মেরামত	
১০২.	মন্ড ও কাগজ বিভাগের টয়লেট মেরামত	
১০৩.	নতুন অডিটোরিয়াম এর টয়লেট মেরামত	
১০৪.	ডরমেটরী ভবনের ২য় ও ৩য় তলায় টয়লেট মেরামত	
১০৫.	প্রশাসন ভবনের দরজা জানালা ও বিভিন্ন অফিস কক্ষ মেরামত	
১০৬.	প্রশাসন ভবনের সামনের ওয়াল টাইলস এর কাজ	

১০৭/১১

৩৭৭/১৭

নির্বাহী কর্মকর্তা  
বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনসিটিউট  
চট্টগ্রাম।

৩৮৮৮৮৮/২২১/২০২০  
ত্রিভাগীয় কর্মকর্তা (প্রশাসন)  
বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনসিটিউট  
চট্টগ্রাম।

১০৭/১১  
২২১/২০২০

পরিচালক  
বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনসিটিউট  
চট্টগ্রাম।

বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনসিটিউটের নিম্ন বর্ণিত কাজগুলি ২০১৯-২০ অর্থ বছরের আওতায় বাস্তবায়নের নিম্নিতে  
কর্মপরিকল্পনার তালিকা-

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	মন্তব্য
১.	অত্র প্রতিষ্ঠানের আবাসিক সি-৪ ভবনের বাহির পার্শ্বে মেরামত	
২.	অত্র প্রতিষ্ঠানের আবাসিক সি-৬ ভবনের বাহির পার্শ্বে মেরামত	
৩.	অত্র প্রতিষ্ঠানের আবাসিক সি-৭ ভবনের বাহির পার্শ্বে মেরামত	
৪.	অত্র প্রতিষ্ঠানের আবাসিক সি-৫ ভবনের বাহির পার্শ্বে মেরামত	
৫.	অত্র প্রতিষ্ঠানের আবাসিক ই-৭/২ বাসার অভ্যন্তরে মেরামত	
৬.	অত্র প্রতিষ্ঠানের আবাসিক ই-৭/১ ও ই-৭/২ বাসার স্যানিটারী লাইন মেরামত	
৭.	অত্র প্রতিষ্ঠানের আবাসিক ই-৭/১ বাসার অভ্যন্তরে মেরামত	
৮.	অত্র প্রতিষ্ঠানের আবাসিক ই-৮ ভবনের ছাদ মেরামত	
৯.	অত্র প্রতিষ্ঠানের আবাসিক ই-৮/১ বাসার অভ্যন্তরে মেরামত	
১০.	অত্র প্রতিষ্ঠানের আবাসিক ই-৮/২ বাসার অভ্যন্তরে মেরামত	
১১.	অত্র প্রতিষ্ঠানের আবাসিক ই-৬/১ বাসার অভ্যন্তরে মেরামত	
১২.	অত্র প্রতিষ্ঠানের আবাসিক ই-৬/২ বাসার অভ্যন্তরে মেরামত	
১৩.	অত্র প্রতিষ্ঠানের আবাসিক সি-৫/২ বাসার অভ্যন্তরে মেরামত	
১৪.	অত্র প্রতিষ্ঠানের আবাসিক সি-৫ ভবনের ছাদ মেরামত	
১৫.	অত্র প্রতিষ্ঠানের আবাসিক সি-৭ ভবনের ছাদ মেরামত	
১৬.	অত্র প্রতিষ্ঠানের আবাসিক ই-৭/১ বাসার টয়লেট মেরামত	
১৭.	অত্র প্রতিষ্ঠানের আবাসিক ই-৮/২ বাসার টয়লেট মেরামত	
১৮.	অত্র প্রতিষ্ঠানের আবাসিক ই-৮/১ বাসার টয়লেট মেরামত	
১৯.	অত্র প্রতিষ্ঠানের আবাসিক ই-৬/২ বাসার টয়লেট মেরামত	
২০.	অত্র প্রতিষ্ঠানের আবাসিক ই-৫/২ বাসার টয়লেট মেরামত	
২১.	অত্র প্রতিষ্ঠানের আবাসিক ই-১১ ভবনের ছাদ মেরামত	
২২.	অত্র প্রতিষ্ঠানের আবাসিক ই-১১ ভবনের পানি, বিদ্যুৎ ও স্যানিটারী লাইন মেরামত	
২৩.	অত্র প্রতিষ্ঠানের আবাসিক ই-১১ ভবনের রং কাজ	
২৪.	অত্র প্রতিষ্ঠানের আবাসিক ই-১১ ভবনের টাইলস ও অন্যান্য মেরামত	
২৫.	অত্র প্রতিষ্ঠানের আবাসিক ই-১১ ভবনের জানালা মেরামত	
২৬.	অত্র প্রতিষ্ঠানের আবাসিক ই-১১ ভবনের টয়লেট মেরামত	
২৭.	অত্র প্রতিষ্ঠানের আবাসিক ই-৪/১ বাসার বিদ্যুৎ ও পানির লাইন মেরামত	
২৮.	অত্র প্রতিষ্ঠানের আবাসিক ই-৪/২ বাসার বিদ্যুৎ ও পানির লাইন মেরামত	
২৯.	অত্র প্রতিষ্ঠানের আবাসিক ই-৫/২ বাসার বিদ্যুৎ ও পানির লাইন মেরামত	
৩০.	অত্র প্রতিষ্ঠানের আবাসিক ই-৬/১ বাসার বিদ্যুৎ ও পানির লাইন মেরামত	
৩১.	অত্র প্রতিষ্ঠানের আবাসিক ই-৬/২ বাসার বিদ্যুৎ ও পানির লাইন মেরামত	
৩২.	অত্র প্রতিষ্ঠানের আবাসিক ই-৭/১ বাসার বিদ্যুৎ ও পানির লাইন মেরামত	
৩৩.	অত্র প্রতিষ্ঠানের আবাসিক ই-৭/২ বাসার বিদ্যুৎ ও পানির লাইন মেরামত	
৩৪.	অত্র প্রতিষ্ঠানের আবাসিক সি-৫ ভবনের ড্রেন এপ্রোন মেরামত	
৩৫.	অত্র প্রতিষ্ঠানের আবাসিক সি-৪ ভবনের ড্রেন এপ্রোন মেরামত	
৩৬.	অত্র প্রতিষ্ঠানের আবাসিক সি-৬ ভবনের ড্রেন এপ্রোন মেরামত	
৩৭.	অত্র প্রতিষ্ঠানের আবাসিক সি-৭ ভবনের ড্রেন এপ্রোন মেরামত	
৩৮.	বন অর্থনৈতি বিভাগের অফিস মেরামত	
৩৯.	অত্র প্রতিষ্ঠানের আবাসিক ই-১/৩ (পুরাতন) টয়লেট মেরামত	
৪০.	স্যানিটারী লাইনের ম্যানহোল কভার স্থাপন	
৪১.	ম্যানেজরেট ভবনের ২য় তলায় পূর্বপার্শ্বে টয়লেট মেরামত	
৪২.	ম্যানেজরেট ভবনের ৩য় তলায় পূর্বপার্শ্বে টয়লেট মেরামত	

১৩/৮/২০২০

১০/৭/২০২০

১০/৭/২০২০

নির্বাচী কর্মকর্তা  
বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনসিটিউট

বিভাগীয় কর্মকর্তা (প্রধান)  
বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনসিটিউট  
চৌধুরী।

পরিচালক  
বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনসিটিউট  
চৌধুরী।

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	মন্তব্য
৪৩.	ম্যানেজমেন্ট ভবনের ২য় তলায় পশ্চিম পার্শ্বে টেয়ারেট মেরামত	
৪৪.	ম্যানেজমেন্ট ভবনের ৩য় তলায় পশ্চিম পার্শ্বে টেয়ারেট মেরামত	
৪৫.	কর্মচারী আবাসিক ভবনের জানালার গ্লাস লাগানো	
৪৬.	প্রশাসন ভবনের অভ্যর্থনা কক্ষ মেরামত	
৪৭.	অত্র প্রতিষ্ঠানের আবাসিক সি-১ (পুরাতন) ভবনের সিডির গ্রীল মেরামত	
৪৮.	অত্র প্রতিষ্ঠানের আবাসিক সি-৪ (পুরাতন) ভবনের সিডির গ্রীল মেরামত	
৪৯.	অত্র প্রতিষ্ঠানের আবাসিক ইইচ ভবনের স্যানিটারী লাইন মেরামত	
৫০.	প্রধান রাস্তার নাম ফলক তৈরী	
৫১.	উন্নত পূর্ব সীমানায় কঠোভাবে মেরামত	
৫২.	পশ্চিম পাহাড় এলাকায় বাউডারী ওয়াল মেরামত	
৫৩.	আবাসিক ভবন (পুরাতন) জি-৪/৮, জি-৪/৮, জি-২/৬, ইইচ-৩/৮, ই-১/২ এর দরজা, জানালা মেরামত	
৫৪.	আবাসিক জি-১ ভবনের স্যানিটারী লাইন মেরামত	
৫৫.	বীজ বাগান বিভাগ ও গৌণ বনজ সম্পদ বিভাগ নার্সারীর পূর্ব পার্শ্বে রাস্তা মেরামত	
৫৬.	অত্র প্রতিষ্ঠানের আবাসিক ডি-২/৫ বাসার অভ্যন্তরে মেরামত	
৫৭.	অত্র প্রতিষ্ঠানের আবাসিক ডি-২/১ বাসার অভ্যন্তরে মেরামত	
৫৮.	অত্র প্রতিষ্ঠানের আবাসিক ই-১/২ (পুরাতন) বাসার অভ্যন্তরে মেরামত	
৫৯.	অত্র প্রতিষ্ঠানের আবাসিক জি-৪/৮ (পুরাতন) বাসার অভ্যন্তরে মেরামত	
৬০.	অত্র প্রতিষ্ঠানের আবাসিক জি-২/৬ (পুরাতন) বাসার অভ্যন্তরে মেরামত	
৬১.	অত্র প্রতিষ্ঠানের আবাসিক জি-২/৯ (পুরাতন) বাসার অভ্যন্তরে মেরামত	
৬২.	মন্ত ও কাগজ বিভাগের ল্যাব মেরামত	
৬৩.	আবাসিক ভবন এফ-১ (পুরাতন) এর অভ্যন্তরের ফ্লোর ও ওয়াল টাইলসের কাজ	
৬৪.	আবাসিক ভবন এফ-১ (পুরাতন) এর ডিস্টেক্সার, প্লাস্টিক পেইন্ট, এনামেল পেইন্ট, বাহিরে ওয়েদার কোড ও পানির ট্যাংকের প্লাটফর্ম তৈরীর কাজ	
৬৫.	আবাসিক ভবন এফ-১ (পুরাতন) এর স্যানিটারী কাজ	
৬৬.	আবাসিক ভবন এফ-১ (পুরাতন) এর জানালার গ্রীল এসএস গেইট, থাইফ্রেম, থাইগ্লাস, থাইনেট এর কাজ	
৬৭. *	অত্র প্রতিষ্ঠানের আবাসিক ভবন ওয়ার্কাস কোয়ার্টার-১/১ বাসার অভ্যন্তর মেরামত	
৬৮.	অত্র প্রতিষ্ঠানের আবাসিক ভবন জি-৬/২ (পুরাতন) এর ছাদ মেরামত	
৬৯.	অত্র প্রতিষ্ঠানের আবাসিক ভবন জি-৬/২ (পুরাতন) এর অভ্যন্তর মেরামত	
৭০.	অত্র প্রতিষ্ঠানের আবাসিক ভবন সি-২/২ (পুরাতন) এর অভ্যন্তর মেরামত	
৭১.	অত্র প্রতিষ্ঠানের আবাসিক ভবন সি-২ (পুরাতন) ভবনের বাহির পার্শ্বে মেরামত	
৭২.	অত্র প্রতিষ্ঠানের আবাসিক ব্যারাক ১ এর ট্যালেট মেরামত	
৭৩.	অত্র প্রতিষ্ঠানের আবাসিক ভবন ডি-৩/২ বাসার অভ্যন্তর মেরামত	
৭৪.	অত্র প্রতিষ্ঠানের আবাসিক ভবন ডি-৩/৬ বাসার অভ্যন্তর মেরামত	
৭৫.	অত্র প্রতিষ্ঠানের আবাসিক ভবন ই-টাইপ ভবনের বাহির পার্শ্বে মেরামত	
৭৬.	অত্র প্রতিষ্ঠানের আবাসিক এফএস-কোয়ার্টার এর বাহির পার্শ্বে মেরামত	
৭৭.	অত্র প্রতিষ্ঠানের আবাসিক ভবন এফ-১ (পুরাতন) ভবনের ড্রেন মেরামত	
৭৮.	অত্র প্রতিষ্ঠানের আবাসিক ভবন এফ-২ (পুরাতন) ভবনের বাহির পার্শ্বে ড্রেন মেরামত ও রং কাজ	
৭৯.	অত্র প্রতিষ্ঠানের আবাসিক ই-৮ ভবনের বাহির পার্শ্বে মেরামত	
৮০.	অত্র প্রতিষ্ঠানের আবাসিক ই-৮ ভবনের ড্রেন এপ্রোন মেরামত	
৮১.	অত্র প্রতিষ্ঠানের আবাসিক এফ-১ (পুরাতন) ভবনের ওয়াল ও এপ্রোন মেরামত	
৮২.	অত্র প্রতিষ্ঠানের আবাসিক এফ-২ (পুরাতন) ভবনের ওয়াল ও এপ্রোন মেরামত	
৮৩.	অত্র প্রতিষ্ঠানের আবাসিক ব্যারাক-৫ বাসার চালা মেরামত	

৩০৭/১২  
৩০৮/১২

নির্বাহী কর্মকর্তা  
বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনসিটিউট

মিডিয়া কর্মকর্তা (প্রাণী)  
বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনসিটিউট  
চট্টগ্রাম।

পরিচালক  
বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনসিটিউট  
চট্টগ্রাম।